公開実用 昭和 58-111675

(9 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

划 公開実用新案公報 (U)

昭58—111675

\$\int. Cl.³
B 62 D 27/06
27/04

33/06

識別記号

庁内整理番号 8108-3D 8108-3D 砂公開 昭和58年(1983)7月29日

8108—3D 6473—3D

D 審査請求 有

(全 頁)

分貨物トラツク

邻実

願 昭57-9518

郊出

願 昭57(1982)1月26日

や考 来 者 大黒志人

福山市大門町 3 - 143

沙考 案 者 平山健治

福山市手城町766

创出 願 人 株式会社平田鈑金塗装工場

福山市手城町13950) 1

份代 理 人 弁理士 忰熊弘稔

明細 書

- 1 考案の名称 貨物トラック
- 2 実用新案登録請求の範囲
- (1) キャプオーバータイプの貨物トラックに於いて、シャシと運転室との間に揺動自在の状態となして加圧ガス對入シリンダーを設けしめたことを特徴とする貨物トラック。
- (2) シリンダーの加圧ガスは窒素ガスであつて 且該ガス圧は 15 kg/cil ~ 30 kg/cil であることを 特徴とした実用新案登録請求の範囲第1項記 載の貨物トラック。
- 3 考案の詳細な説明

現在の貨物トラックの大半はエンジン上部へ運転室があるキャプオーバータイプであり、その運転室は作業の始業時や終了時に於ける 点後のさい、またエンジン故障や足回り修理 時などのさいに起伏動作させる必要がある。

ところで、該運転室は動板で作成されているために重量が大であるのであり、従つて人の力のみでは到底起伏できないのであり、こ

(1)

公開実用 昭和 58-111675

本考案は如上の問題点を解決せんとするものであつて、以下本考案実施の一例を図面にもとづいて説明する。

第1回は従来構成を示するのであつて1は 貨物トラックの運転室、2はシャシであつて、 前配運転室1はシャシ2の前部に固定した止 め金3を支点として起伏するのであり、従来 はシャシ3と運転室底板Sとの間にはコイル スプリング4が介在させてある。なお、5は

多介理的

通常の使用時に運転室1をシャシ2の荷台側 に固定させておくためのロック手段である。



第3図は運転室1を起伏させるさいの動作 図を示しており、ロック手段5の係合が外れるとコイルスプリング4の弾散作用で運転席 1は少し浮上させられるようになるのであり、 このとき従来では手を旅えて運転室1の重心 ひが止め金3を通る垂直線Hを越す位置まで 押し上げるようになすのであるが、本考案に

公開実用 昭和58-111675

於ける該作業は運転室1のロック手段5が外れると前配シリンダー7のピストンロッドが内部割入ガス圧で針め上方に押し出され、このとき上方に向う分力で自動的に上方に向つて持上げられるのであり、シリンダー7は()についてのである。



圧に抗して支持させてあるので緩徐に降下し て非常に安全なものとなるのである。

本考案に於いてガス加圧封入シリンダーヤのガス圧は凡そ 15 kg/cil ~ 30 kg/cil の範囲で設計され、通常は 25 kg/cil -程度となして使用される。

本考案は以上の如く進転室1の起伏操作を 極めて容易に行うことのできるものであつて、 作業能率の向上に寄与すること極めて大なる ものである。

▲ 図面の簡単な説明




第1図は従来構成を示す貨物トラックの一部破断側面図、第2図は本考案により改良された運転適箇所の一部破断側面図、第3図は動作説明図である。

1 ・・・ 運転室 2 ・・・ シャッ

4 ・・・ コイルスプリング マ ・・・ ガス加圧封入シリンダー

10・・・・レバー杆

X



株式会社 平田嵌金遊長工場 美用的表征经证的人

中四层


蛋 壯 咒骂人 护理士

表限58-111675


. 713

公開実用 昭和 58-111675

第 2 図



〒20 実置58-111675



721

mics - 111675

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 ☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY